

НАПРАВИ САМ СВЕЩИ - ЗИМНИ ГУРМЕ СВЕЩИ

Инструкции:

1. Разтопете рапичния восък на водна баня, като спазвате предпазните мерки. Когато восъкът се разтопи напълно, отстранете го от огъня. Внимателно изсипете разтопения восък във формите и оставете настрана.
2. Разтопете 200 гр. от соевия восък на водна баня в топлоустойчив съд (стъклен или метален, например), като спазвате предпазните мерки. Свалете от котлона и добавете 10 капки от аромата и разбъркайте. Оставете останалия восък за стъпка номер 3. Поставете фитила, оставяйки място от едната страна за декорация, след което внимателно изсипете восъка в буркана. Охладете за около 1 час.
3. За да закрепите декорациите заедно със свещта, разтопете останалата част от соевия восък и внимателно изсипете (В) в буркана. Поставете къщата и дървото, както и естествените декорации върху повърхността на свещта. Декорациите ще стегнат във восъка, след като изстине.
4. Всичко е готово.



Предпазни мерки

Не оставяйте да заври.

Не прегрявайте.

Риск от възпаление.

Не разтопявайте восъка директно в съд в контакт с открит пламък.

Разтопете само на водна баня.

Не добавяйте запалими вещества (аромати, оцветители и др.) в близост до пламък или нажежен източник на топлина.

Не поставяйте добавени елементи (цветя, подправки, цитрусови плодове...) близо до фитила: рискуват да се запалят по време на горенето на свещта.

